

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Омский государственный технический университет»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭНЕРГЕТИКИ

Материалы
Всероссийской научно-практической конференции
с международным участием
(Омск, 17 мая 2018 года)

Омск
Издательство ОмГТУ
2018

УДК 621.3:620.9:62-83:697

ББК 31

А43

Редакционная коллегия:

А. В. Косых, ректор ОмГТУ;

В. В. Шалай, президент ОмГТУ;

Б. Д. Женатов, проректор по НР ОмГТУ;

Л. О. Штриплинг, проректор по УМР ОмГТУ;

А. А. Татевосян, декан ЭНИ ОмГТУ;

А. В. Бубнов, зав. каф. «Электрическая техника» ОмГТУ;

В. Н. Горюнов, зав. каф. «Электроснабжение
промышленных предприятий» ОмГТУ;

А. Г. Михайлов, зав. каф. «Теплоэнергетика» ОмГТУ;

П. А. Батраков, доц. каф. «Теплоэнергетика» ОмГТУ (отв. редактор)

Актуальные вопросы энергетики : материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием (Омск, 17 мая 2018 г.) / Минобрнауки России, ОмГТУ ; [редкол. : П. А. Батраков (отв. ред.) и др.]. – Омск : Изд-во ОмГТУ, 2018. – 400 с. : ил.

ISBN 978-5-8149-2629-6

Представлены результаты выполненных в вузах научно-исследовательских, опытно-конструкторских и внедренческих работ, отражающие проблемы энергоэффективности, генерации, трансформации и потребления электрической энергии, построения теплоэнергетических систем, электротехнических комплексов и систем.

Издание предназначено для научных и инженерно-технических работников, аспирантов и студентов технических вузов.

УДК 621.3:620.9:62-83:697

ББК 31

ISBN 978-5-8149-2629-6

© ОмГТУ, 2018



СОДЕРЖАНИЕ

Секция I. Энергетика.

- С. А. Чепрасов, Е. Г. Зенина
Филиал «НИУ «МЭИ» в г. Волжском, Россия
Математическая модель цифровых и электромеханических устройств релейной защиты, эксплуатируемых на Волжских ТЭЦ..... 14
- Д. В. Толмачев, Р. Н. Хамитов, А. С. Грицай, О. П. Шафеева, М. С. Дорошенко
ОмГТУ, ОмГТУ, г. Омск, Россия
Характеристика и возможности аналитических систем для построения прогностических моделей электропотребления предприятий..... 18
- Н. А. Кихтенко, И. А. Степашкин, А. Г. Михайлов, Е. Н. Слободина
ОмГТУ, г. Омск, Россия
Расчетные исследования сложного теплообмена в топке жаротрубного котла... 26
- А. М. Парамонов¹, Е. М. Резанов²
¹ОмГТУ, г. Омск, Россия
²ОмГУПС, г. Омск, Россия
Влияния температуры подогрева воздуха на эффективность работы термического агрегата..... 30
- Е. Г. Пошеложная, О. А. Федяева, М. В. Тренихин, Э. М. Рахматулина, В. А. Захаров
ОмГТУ, г. Омск, Россия
Исследование химического состава фракций цепофер Омской ТЭЦ 5..... 34
- Е. М. Резанов, А. С. Попова
ОмГУПС, г. Омск, Россия
О выборе способа получения топлива из отходов агрокультур, для сжигания в котельных агрегатах малой мощности..... 37
- В. В. Сушков, С. В. Сидоров, И. С. Сухачев, А. М. Гаязов, В. Е. Кармазина
ТИУ, г. Тюмень, Россия
НГУ, г. Нижневартовск, Россия
Определение места обрыва линейных проводов воздушной линии по вторичному напряжению трансформаторных подстанций..... 41
- И. В. Петров, Е. М. Резанов
ООО «Сибирская проектная компания», г. Омск, Россия
ОмГУПС, г. Омск, Россия
Оптимизация затрат на утепления тепловой изоляцией наружных стен зданий при проведении капитального ремонта..... 45



<u>О. А. Федяева, Е. Г. Пошелюжная, Э. М. Рахматулина, В. А. Захаров</u> <u>ОмГТУ, г. Омск, Россия</u> <u>Пути утилизации отходов тепловых электростанций</u>	<u>49</u>
<u>Е. В. Приходько, А. К. Кинжибекова, А. Т. Кажобаева, М. Г. Увайсова</u> <u>ПГУ им. С.Торайгырова, г.Павлодар, Казахстан</u> <u>Прогнозирование срока службы энергетического оборудования по результатам</u> <u>его обследования</u>	<u>52</u>
<u>Ш. М. Шупеева, М. К. Имангазин</u> <u>ПГУ им. С.Торайгырова, г.Павлодар, Казахстан</u> <u>Тепловизионный контроль как инструмент энергетического обследования</u> <u>жилых и общественно-административных зданий</u>	<u>55</u>
<u>Д. В. Жуков</u> <u>АО «Омские распределительные тепловые сети», г. Омск, Россия</u> <u>Перевод системы теплоснабжения на качественно-количественное регулирование с</u> <u>установкой групповых ТПНС</u>	<u>59</u>
<u>А. К. Кинжибекова, О. В. Карпицкий</u> <u>ПГУ им. С.Торайгырова, г.Павлодар, Казахстан,</u> <u>Анализ энергетического обследования установки прокатки нефтяного кокса</u>	<u>63</u>
<u>С. П. Сикорский, А. В. Дед, П. С. Смирнов</u> <u>ОмГТУ, г. Омск, Россия</u> <u>К вопросу о создании многоканального анализатора качества электроэнергии</u>	<u>68</u>
<u>А. В. Бондаренко, А. В. Стрижиченко</u> <u>Филиал «НИУ «МЭИ» в г. Волжском, Россия</u> <u>Влияние теплового состояния грунта на работу теплонаносной системы при</u> <u>многолетней эксплуатации</u>	<u>75</u>
<u>Е. В. Безфамильная, И. А. Кабанова</u> <u>Филиал «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, Россия</u> <u>Рециркуляция в системах вентиляции и кондиционирования воздуха</u>	<u>79</u>
<u>С. А. Тугульбаев, А. В. Варганова</u> <u>МГТУ им. Г.И. Носова, г. Магнитогорск, Россия</u> <u>Влияние соединительных муфт на потери электрической энергии в кабельных</u> <u>линиях</u>	<u>83</u>
<u>А. А. Колесников</u> <u>Филиал «СамГТУ» в г. Сызрани, Россия</u> <u>Нечеткий регулятор для управляемой плавки отложений на воздушных линиях</u> <u>электропередач</u>	<u>87</u>



УДК 620.97

АНАЛИЗ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ УСТАНОВКИ ПРОКАЛКИ НЕФТЯНОГО КОКСА

А. К. Кинжибекова, О. В. Карпицкий

*Павлодарский государственный университет им. С.Торайгырова, г.Павлодар,
Казахстан*

Аннотация – Повышение энергетической эффективности может внести огромный вклад в развитие промышленности страны путем снижения энергоемкости экономики. Целью работы является выявление возможных резервов экономии энергетических ресурсов на установке прокалки нефтяного кокса. Рассматриваются баланс энергоресурсов, существующие мероприятия в области энергосбережения и специфика технологического процесса, а также анализируются результаты инструментального обследования объекта. Задачи исследования: 1. Исследование с системы энергоснабжения; 2. Проведение инструментального обследования; 3. Анализ результатов обследования. Методы исследования: инструментальное исследование, аналитика и расчет.

Ключевые слова – энергетический аудит, утилизация тепла дымовых газов, энергоэффективность.

I. ВВЕДЕНИЕ

Исчерпаемость природных запасов энергоносителей делают проблему повышения энергоэффективности актуальной [1]. Особенностью процессов переработки углеводородного сырья является несовершенство технологических процессов. Около 36% энергии, поступающей на предприятие, уходит с охлаждающей водой или воздухом, до 16% вместе с дымовыми газами - в атмосферу, 12-14% энергии рассеивается в окружающую среду от горячих поверхностей оборудования.

Кроме того, перед предприятиями отрасли стоит ряд других вопросов: высокая энергоемкость продукции, недостаточная эффективность генерации, транспортировки и распределения энергоресурсов и низкая надежность энергоснабжения; чрезмерная энергоемкость морально и физически устаревшего технологического оборудования [2].

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Завод по производству прокаленного нефтяного кокса имеет проектную мощность – 205 000 тонн прокаленного кокса в год. Технология завода состоит из трех частей: 1) прокалка кокса; 2) технология утилизации тепла дымовых газов; 3) технология очистки дымовых газов. С целью выявления возможных резервов экономии энергетических ресурсов необходимо провести анализ баланса, энергоемкости продукции, а также соответствующего инструментального обследования.

Задачи: 1) исследование технологического процесса и систем энергоснабжения; 2) исследование существующего положения в области энергосбережения; 3) проведение инструментального обследования объекта; 4) анализ результатов обследования.

III. ТЕОРИЯ

Кокс прокаливается в трубчатой вращающейся печи с целью удаления влаги и летучих компонентов для улучшения качественных показателей: повышения плотности и механической прочности. Нагретый до 1200-1350 °С кокс поступает в водоохлаждаемый холодильник, где охлаждается до температуры 70-100 °С [3]. Часть



кокса и выделяющихся горючих веществ сжигаются в дожигателе. Высокопотенциальное тепло дымовых газов утилизируется в котле-утилизаторе с получением пара среднего давления с температурой 400 °С [4, 5]. Большая часть пара используется для выработки электроэнергии в турбинном отделении (Рис.1). В балансе расходов доля расходов на мазут составляет 70 %, электроэнергию – 20 % (Рис.2).



Рис.1. Схема технологического процесса




Рис.2. Баланс расходов на приобретение энергоресурсов

Анализ существующего положения объекта в области энергосбережения и энергоэффективности показал, что на предприятии реализованы следующие мероприятия: 1) утилизация тепла дымовых газов на собственные нужды предприятия в виде пара и электроэнергии; 2) контроль подпиточной воды во избежание перерасхода, сбор конденсата; 3) переработка сточных вод от производственной и бытовой деятельности; 4) стеновые ограждения и крыши зданий предприятия выполнены из панелей типа «Сэндвич», двери и окна зданий выполнены из пластикового профиля; 5) автоматические установки компенсации реактивной мощности в 4 трансформаторных подстанциях 6/0,4 кВ; 6) применение преобразователей частоты типа ACS800 для вентиляторов и насосов; 7) выбор энергоэффективного высоковольтного оборудования: сухие трансформаторы SC(F) 11, вакуумные выключатели в комплектных распределительных устройствах; 8) освещение производственных помещений – светильники с натриевыми лампами.

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

В разделе представлены некоторые результаты инструментального обследования объекта: замеров уровня освещенности в помещениях; замеров параметров микроклимата в помещениях; тепловизионного обследования ограждающих конструкций зданий и сооружений, а также технологического оборудования. Замеры освещенности и температурно-влажностного режима выполнялись с помощью прибора «ТКА-ПКМ». Результаты замеров в некоторых помещениях представлены в таблицах I и II.

ТАБЛИЦА I
ДАННЫЕ ПО ЗАМЕРАМ ОСВЕЩЕННОСТИ ПОМЕЩЕНИЙ

№ п/п	Место проведения измерений	Плоскость измерения	Число контрольных точек	Освещенность (люкс)	
				Измеренная средняя	Нормируемая средняя
Станция обессоливания воды (302 объект)					
1	Операторная	Г-0,8	4	300	300
2	Фильтрозал	Г-0,8	9	440	400
3	Помещение резервуаров	Г-0,8	9	185	400
4	Дозирование фосфатов	Г-0,8	4	325	400
5	Помещение РОУ	Г-0,8	4	190	400

ТАБЛИЦА II
ДАННЫЕ ПО ЗАМЕРАМ МИКРОКЛИМАТА ПОМЕЩЕНИЙ

№ п/п	Место проведения измерений	Категория тяжести работ	Температура, °С				Влажность, %	
			$t_{ва}^{**}$	$t_{тп}^{***}$	t	Оптим.*	RH	Оптим.*
Станция обессоливания воды (302 объект)								
1	Операторная	Легкая Ia	7,6	-2,4	14,5	24	29	60
2	Фильтрозал	Средняя IIa	10,1	2,9	16,3	20	40,9	60
3	Помещение резервуаров	Средняя IIa	9	2,7	11,6	20	56	60
4	Дозирование фосфатов	Средняя IIa	17,8	11	27	20	36,8	60
5	Помещение РОУ	Средняя IIa	15,7	1,8	29	20	16,5	60

*Указаны верхние пределы оптимальных значений параметров микроклимата; ** $t_{ва}$ – температура влажного термометра; *** $t_{тп}$ – температура точки росы

При тепловизионном обследовании были обнаружены многочисленные дефекты при монтаже и в процессе эксплуатации (Рис. 3, 4, 5).

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Из 163 обследованных помещений предприятия в 50 помещениях выявилось пониженное освещение, в 113 – повышенное освещение [6]. При измерении температурно-влажностного режима в 19 помещениях температура оказалась ниже оптимально-допустимого значения, в 115 – выше оптимального значения. Влажность в 7 помещениях превышала оптимально-допустимое значение.

Наблюдается промерзание наружных стен и стыков стен с крышей большинства зданий и сооружений предприятия, что говорит о наличии тепловых потерь. В местах примыкания наружных входных дверей зданий, ворот цехов к стенам по периметру имеется интенсивная инфильтрация наружного воздуха и значительные потери тепла.

На котле-утилизаторе №1 обнаружено ухудшение теплозащитных свойств обмуровки. Средняя температура поверхности котла составила 68°С, в районе нижнего пояса достигла 123°С. Причиной может быть несоответствующий температурно-влажностный режим в помещениях, либо неправильные закладываемые материалы для ограждающих конструкций при разработке проектно-сметной документации и неправильный монтаж конструкций при строительстве [7]. Были обнаружены присосы и утечки в дымоходах, газоходах на обоих котлах-утилизаторах.

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты проведенного обследования позволяют сделать следующие выводы:

1. Пониженное освещение приводит к ухудшению здоровья, повышенное освещение – к перерасходу электрической энергии. Сравнение результатов измерения

освещенности с нормативными значениями показало, что в 30,6 % помещениях освещение ниже нормативного, а в 69,2% соответственно выше нормативного значения освещенности в 400люкс.

2. Температурно-влажностный режим помещений влияет на экономию энергоресурсов и долговечность конструкций ограждений. Анализ внутреннего микроклимата показал, что в 11,5% помещений температура ниже нормируемой, в 70,5% - выше установленных температурных норм, равных от 18 до 24 °С в зависимости от назначения помещения. Влажность в 4,2% помещений превышает оптимально-допустимое значение 40-60%.

3. Несоблюдение утвержденных норм, применение некачественных материалов и низкое качество монтажных работ приводят к повышению температуры поверхности котлов-утилизаторов (средняя температура составила 63 °С при норме 45 °С).




Рис.3. Ремонтные мастерские



Рис.4. Нижний обмуровочный пояс котла утилизатора №1




Рис.5. Помещение очистки сточных вод (407 объект)

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] Злобин А.А., Курятов В.Н., Романов Г.А. Потенциал энергосбережения и его реализации // Энергонадзор и энергоэффективность. 2003. № 3. С 76-81.
- [2] Колесников А.И., Михайлов С.А. Энергоресурсосбережение – М., 2006. -193с.
- [3] Сюняев З.И. Производство, облагораживание и применение нефтяного кокса.– М.: Химия, 1973. – 295 с.
- [4] Сериков Э.А. Теплоэнергетические системы и энергопользование в промышленном технологическом производстве – Алматы: Эверо, 2007. - 259 с.
- [5] Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологии/под ред. А.В.Клименко –М.:МЭИ,2011.